

RAPPORT FRA
KONTROLL BYGGEPLASS

Prosjekt: PROF. DAHLST. 1	Entreprise: Rehab. av svalganger/trapp og fasade i bakgård	Entreprenør: Oslo Malermesterforretning AS	Rapport nr.: 1 Kontroll dato: 13.08.12
Kontrollplan byggeleder pkt nr:	Kapittel:	Post nr:	Kontroll utført av (sign):  Stein Eriksen

Beskrivelse av kontrollen: Pr. i dag er de ferdig med å pigge opp fliser og underlag. Maling på fasader er i ferd med å slutføres.	Hvor: Fasade/svalganger i bakgård
Referanser:	Type kontroll: Stikk kontroll Foto nr:

Pkt:	Observasjon/foto	Merknad/tiltak
01		Viktig at sluk umiddelbart gjøres rent for slam slik at de kan ta unna for nedbør!
02		Her har det vært fuktinntrengning over lengre tid. Må åpnes og kontrolleres, for så å settes i stand slik at det blir et egnet underlag for et tettesjikt.

RAPPORT FRA
KONTROLL BYGGEPLASS

03



Alle overganger mellom betong og stål må sikres med tettesjikt. Gjelder også nedløp fra takrenner, heisfører og mot rekkverket.

04



Åpningen mellom trapp og heishuset må tettes. Blikkenslager skal komme med forslag til løsning.

Distribuert til:

- Anders Strand - anders@ommf.no
- Ivar Bredesen - breiva@online.no

Dato:

- 14.08.2012
- 14.08.2012